

令和8年4月1日時点


自治会

神明平,大沢団地,塚場,上中ノ原団地,グリーンヒル下九沢,自治会法人葛輪

防災関連施設

主な公共施設	
警察署	下九沢交番
消防署	
消防団詰所	塚場, 葛輪
防災備蓄倉庫	九沢小学校
避難所	九沢小学校

位置図



地区概況

地形は、2段の台地(上段、中段)からなり、台地の境には段丘崖が発達している。また、台地(中段)上を鳩川が流れる。上段は工業用地が多く、中段は主に住宅地である。主要な道路として、県道63号相模原大磯線が南北方向に、県道508号厚木城山線が地区のほぼ中心から西に延びている。

防災アセスメント調査報告書(R7.11月公表)より

建物数(棟)・人口(人)

総数	3,092
木造(昭和55年以前)	492
木造(昭和56年以降)	2,046
非木造(昭和55年以前)	141
非木造(昭和56年以降)	412

人口	10,318
----	--------

地震被害予測結果

	東部直下		西部直下		大正関東タイプ地震	
	被害量	比率	被害量	比率	被害量	比率
建物全壊	109	3.5%	95	3.1%	15	0.5%
建物焼失	19	0.6%	8	0.3%	0	0.0%
死者	7	0.1%	6	0.1%	1	0.0%
閉込者	38	0.4%	34	0.3%	10	0.1%
重傷者	10	0.1%	9	0.1%	2	0.0%
軽傷者	58	0.6%	54	0.5%	20	0.2%
避難所避難者(当日)	294	2.8%	257	2.5%	77	0.7%
避難所避難者(1週間後)	783	7.6%	728	7.1%	244	2.4%

災害危険度評価(A=危険性が高い、B=危険性がやや高い、C=危険性がある、D=危険性はきわめて低い)

水害	B	土砂災害	A	地震における地盤評価	A	地震における建物被害・火災	D
----	---	------	---	------------	---	---------------	---